

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO N° 1: Vista fabbricato da Via L. Antonelli ed ingressi locali al P.T.



FOTO N° 2: Vista fabbricato da Via L. Antonelli ed ingressi su area pertinenziale e locali di sgombero al P.T.



FOTO N° 3: Camminamenti di accesso al fabbricato ed area pertinenziale da Via L. Antonelli (circonvallazione)



FOTO N° 4: Vista ingresso principale sull'area pertinenziale lato ovest



FOTO N° 5: Vista accesso area pertinenziale da Via Duca degli Abruzzi e tettoia



FOTO N° 6: Vista ingresso Vicolo Illuminati da Via Duca degli Abruzzi



FOTO N° 6/1:Vista Vicolo Illuminati in prossimità di Via Duca degli Abruzzi



FOTO N° 7:Vista Vicolo Illuminati
verso Via Duca degli Abruzzi



FOTO N° 8: Vista rampa di accesso da Vicolo Illuminati al P.1°



FOTO N° 9: Vista interna sala ristorante P.1° ed ingresso da Vicolo Illuminati



FOTO N° 10: Vista interna sala ristorante P.1°



FOTO N° 11: Vista interna P.1°



FOTO N° 12: Vista interna P.1°



FOTO N° 13: Vista interna W.C. H.



FOTO N° 14: Vista interna servizi P.1°



FOTO N° 15: Vista interna servizi P.1°- donne-



FOTO N° 16: Vista interna servizi P.1°- uomini-



FOTO N° 17: Vista interna Cucina P.1°



FOTO N° 18: Vista interna Cucina P.1°



FOTO N° 19: Vista quadri elettrici




FOTO N° 20: Vista interna P.2° - camere-



FOTO N° 21: Vista interna servizi con alcune infiltrazioni umide P.2°



FOTO N° 22: Vista interna camera P.2°



FOTO N° 23: Vista interna camera P.2°



FOTO N° 24: Vista interna camera P.2°



FOTO N° 25: Vista interna servizi P.2°



FOTO N° 26: Vista interna camera P.2°
con volta affrescata



FOTO N° 27: Vista interna camera con affreschi alla volta



FOTO N° 28: Vista interna camera con affreschi alla volta



FOTO N° 29: Vista interna camera P.2°



FOTO N° 30: Vista interna servizi P.2°



FOTO N° 31: Vista interna camera adibita a ripostiglio



FOTO N° 32: Vista camminamenti lato ovest




FOTO N° 33: Vista area pertinenziale



FOTO N° 34: Vista tettoia a nord/ovest dell'area pertinenziale in prossimità dell'accesso da Via Duca degli Abruzzi



FOTO N° 35: Vista esterna area pertinenziale dal fabbricato